

## INFORMACE PRO UŽIVATELE - ODĚV VYHOVUJÍCÍ EN 1150:1999

**Popis:** Vysoce viditelná výstražná vesta pro neprofesionální použití z materiálu - 100% polyester s reflexními pruhy.

**Typové označení:** Vesta „TEDDY“, vzor: 2614-BBVV, 1114 002 150 00 (vzor výrobce SFC01, SFC02)



Tento oděv vyhovuje základním hygienickým a bezpečnostním požadavkům dle směrnice 89/686/EEC a dalším zmiňovaným normám

**Použití:** tato vesta je určená pro neprofesionální použití, nepředpokládá se, že ji budete používat pro pracovní prostředí, to je věc vesty, která vyhovuje EN 471 – výstražné vesty pro profesionální použití.

Vesty umožňují vysokou viditelnost, jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými. Jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy, i při městském osvětlení.

Používat tyto oděvy by měl každý, kdo je těmto situacím vystaven. V tomto případě může tento oděv podstatně snížit riziko nehody.

Vesta se navléká jako vrchní oblečení. Oděv nesmí přijít do styku s kapalnými chemikáliemi, zejména s rozpouštědly a ohněm. Je nutné se rovněž vyvarovat nadměrnému mechanickému poškození, zejména retroreflexní části (roztržení, utržení, apod.).

**Při přepravě** jsou výrobky zabaleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí poškodit ani zničit.

**Životnost** oděvu při správném použití a skladování je dána maximálním množstvím cyklů praní a konkrétními symboly údržby.

### **Zákony, normy, vyhlášky:**

EN 1150:1999 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití – metody zkoušení a požadavky.

Certifikát ES přezkoušení typu vydal TÜV Rheinland Product Safety GmbH – Am Grauen Stein - D-51105 Köln; Notifikovaná osoba č. 0197.

**Omezení použití:** K poskytnutí správné ochrany, jak je uvedeno výše, musí být oděv nošen celou dobu zapnutý.

**Uskladnění:** NESKLADUJTE na místech s přímým slunečním světlem. Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles. Jestliže je oděv mokrá, nechte jej uschnout v pokojové teplotě a až potom uschovete.

**POZOR!!!** Tento oděv musí být udržován čistý, aby zůstal funkční. Okamžitě jej nahraďte, jestliže je trvale znečištěn nebo je vybledlý.


**Upozornění:** Oděv si zachovává své výstražné vlastnosti maximálně 25 pracích cyklů. Po 25 pracích cyklech oděv vyřadte z dalšího užívání.

**Velikosti :** Značeny 2-mi kontrolními rozměry v souladu s EN 340.



VELIKOST	I. v cm	II. v cm
XS	100-120	54-60
S	120-134	60-64
M	134-152	64-73

**Značení :** Všitou etiketou (vzor)




název a typ výrobku  
materiálové složení  
čtvrtletí a rok výroby  
piktogramy údržby dle ČSN EN ISO 3758:2005  
harmonizovaná norma, které tento oděv vyhovuje  
značení velikosti 2-mi kontrolními rozměry dle ČSN EN 340  
upozornění na nutnost číst návod k použití  
značka shody  
velikost

zplnomocněný zástupce

### **Domácí údržba:**

Maximálně 25x pracích cyklů, perte jako syntetiku. Max. při 40 C, nepoužívejte prací prostředky BIO, mírné zacházení, studené máchání, krátké odstředění, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete, nečistěte chemicky.



**Ruční čištění reflexních pruhů:** 1. Voda 40°C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček

2. Šetný prací prostředek nebo čistící prostředek - čistý lín

3. Po vyčištění opláchnout celý oděv, nechat dokonale proschnout

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně funkce.

V případě dalších dotazů kontaktujte prosím:



U Tesly1825, 735 41, Petřvald CZ.